


Périphérique livré en armoire.

Le perforateur est monté dans un cadre rectangulaire, de dimensions $L = 480\text{mm}$, $l = 265\text{mm}$. Fixé sur les montants de l'armoire par 4 vis 6 pans creux. Il est recommandé de ne pas fixer ce périph. au dessus d'un disque à cartouche à chargement frontal.

La partie horizontale supérieure du cadre est équipée de 2 tiges métalliques escamotables destinées à faciliter les manipulations de l'ensemble au démontage ou au montage.

Le cadre comporte dans sa partie supérieure 2 vis molletées permettant d'introduire 2 patins en matière plastique dans une fente du chassis du perfo pour en assurer la fixation.



Ensemble cadre /perfo vu de l'arrière.

La partie inférieure du cadre est équipée de 2 patins fixes dont le rôle est identique à ceux du haut.

MONTAGE - Engager en premier les patins du bas dans la rainure du perfo en inclinant le haut de celui-ci vers l'avant. Remettre le perfo en position verticale - Positionner la rainure supérieure face aux patins mobiles et serrer les 2 vis molletées de façon à engager les patins dans la rainure.

DEMONTAGE : procéder dans l'ordre inverse -

Bull



SPS 5

Perforateur de ruban

N° Document.

Date

Page

71 F7 31MS

547


J. 18.1

PERIPHERIQUE "Version sur table".


Cette version se pose à plat sur les pieds en caoutchouc.
sans contraintes particulières.

Les versions armoire et table diffèrent par:

- La sérigraphie des commutateurs et voyants ainsi que leurs positions.
- Le bac à confettis moins volumineux sur la version en armoire.
(la partie alors inoccupée est remplacée par un capot métallique.)




Disposition sur version table.



Disposition sur version rack.

Emballage. - lorsqu'il n'est pas fixé en armoire, le perfo. est placé dans un emballage qui doit être conservé ou réutilisé pour expédier l'appareil défectueux dans le cas où l'expédition fait suite à un changement de périph.

L'emballage est constitué d'une caisse en carton de dimensions: H=400mm, l=335mm, L=550mm contenant un cadre en carton avec évidements pour accessoires, le tout contenu dans une caisse bois de dimensions H=480mm, l=515mm et L=735mm.



N° Document	Date	Page
71 F7 31MS	547	J.18.2

Présentation:
(modèle de table)





Fig:1



Bull



SPS 5

Perforateur de ruban

N° Document	Date	Page
71 F7 31MS	547	J.18.3

Panneau opérateur.


"voyant READY: s'allume dès que les tensions continues sont en service commut. POWER ON: applique le secteur lorsqu'on appuie sur le côté repéré par un cercle.

commut. DC.ON: applique les tensions continues sur les circuits commut. TAPE FEED/EXT: position "tape feed": le perfo débite duruban sans perforer. position "ext": inutilisée.

voyant ERROR: s'allume si la bande est: trop tendue, pas assez tendue ou cassée.

commut. FEED-HOLES/CODE HOLES: position "feed-holes": provoque le défilement du ruban avec perforation des trous d'entrainement. position "code-holes": défilement ruban avec perforation de tous les canaux.

Mise en place duruban: pour engager le ruban dans la station de perforation, pousser le levier de libération du galet d'entrainement dans le sens indiqué par la flèche.



Bull



SPS 5

Perforateur de ruban

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547

J. 18.4

Essais des fonctions du perforateur.

- 1) contrôler le fonctionnement du panneau opérateur selon les indications de la page 4. Vérifier avant mise sous tension le positionnement correct du sélecteur de tension secteur
- 2) vérifier le fonctionnement de l'entraîneur de bobine récepitrice. en faisant défiler du ruban et en actionnant les 2 inverseurs A et B (p.4)
- 3) manœuvrer le galet tendeur. (voir page 4. fig 3) vers ses 2 positions extrêmes, le voyant ERROR doit s'allumer.
- 4) enlever les bobines, le palpeur de détection de fin de bobine vient buter contre l'axe et le voyant TAPE LOW s'allume. (fig.3 p. 4).

En cas de défaut:

- 1) le voyant READY ne s'allume pas suite à une action sur DC ON:
 - vérifier le fusible secteur (implanté près de l'arrivée du câble secteur)
 - vérifier le fusible de la carte logique : celle-ci est accessible et peut être extraite côté prises perfo (arrivée secteur et prise 25 broches de liaison coupleur.) Le fusible est implanté près du connecteur de la carte.
- 2) Un ou plus parmi les 9 canaux n'est pas perforé: vérifier les fusibles d'alimentation des solénoïdes de la tête de perforation.
Pour cela: retirer le capot portant l'étiquette "FACIT" en déposant les 4 vis de fixation (visibles en retournant l'appareil - voir page 3 Fig.1) - cette opération étant faite, le bloc solénoïdes est apparent. Verticalement, contre ce bloc, côté intérieur, se trouve un circuit imprimé comportant les fusibles des solénoïdes si l'un d'eux est coupé, déposer le bloc pour pouvoir dessouder l'élément défectueux (voir Fig 2 page 3 et Fig 1 page 6)

Bull		Perforateur de ruban		
SPS 5		N° Document	Date	Page
		71 F7 31MS	547	J.18.5





Fig1: circuit porte fusibles.

- si les fusibles sont bons vérifier le ou les amplificateurs correspondants aux canaux en défaut (voir fig 1 page 8) sur la carte logique

- 3)- Un ou plusieurs canaux mal perforés (trou trop gros ou incomplet). Vérifier la position des solénoïdes.

Déposer le bloc de perforation. (fig.2 p.3) - placer une feuille de papier sous les poinçons dans le chemin de bande et agir manuellement sur les bras de solénoïdes actionnant les poinçons pour déterminer lequel correspond au canal en cause. Le solénoïde étant repéré, débloquer la vis de réglage de position (et de fixation) (voir fig.2 p.3) et déplacer le solenoïde dans le sens opposé au moteur pas à pas si le trou perforé était trop gros ou dans le sens inverse si la perforation était incomplète.



Bull SPS 5	Perforateur de ruban		
	N° Document	Date	Page
	71 F7 31MS	547	J. 18.6

4) Le ruban est perforé mais n'avance pas.

Vérifier les 3 fusibles du moteur pas à pas (voir page 6). si ceux-ci sont bons, contrôler les transistors de commande du moteur pas à pas sur la carte logique. (V49, V50 et V51 - V44, V46 et V41) voir page 8

Précautions d'emploi - Entretien.

- Quel que soit l'endroit où il est posé (pendant un dépannage par ex.) le perforateur doit être placé dans la position normale d'emploi (panneau de cde vertical pour version rack ou horizontal pour version de table) afin d'assurer un écoulement normal des confettis


- Le constructeur préconise un graissage des poinçons toutes les 500 galettes. faire une vérification annuelle - utiliser la graisse ROCOL MT320. Voir page 3 figure 2 pour l'emplacement de l'orifice de graissage. (un 2^e orifice existe dans le prolongement de celui qui est représenté figure 2 : ne pas l'oublier).

Bull
SPS 5

Perforateur de ruban

N° Document	Date	Page
71 F7 31MS	547	J. 18.7

V1 à V9 = TIP33
ou 2N3055
(le circuit est prévu pour les recevoir)



2N3055

carte logique



Perforateur de ruban

N° Document

Date

Page

SPS 5

71 F7 31MS

547

J. 18.8