

Programme de Test

Test VSS 65

Mnémonique Cartouche BOSG : VSS
bande perforée N° 1158 255

Capacité mémoire minimum 16K.

Description du Conversationnel

Test interruptibilité HTR ? Y - N

Niveau HTR ? 0 à 15

Indice Message Erreur (1-4) 1 à 4

Donnez Vos Clés

Tabeau des Clés

Mémo- nique	TEST	CLÉS		Recette	DURÉE	ASSISTANCE	Résumé
		REC	RNS				
HA1	Opérateur hardware	*	*	10s			Test de la gestion de la table de recherche par les MIQ 1, 5 et 6.
HA2		*	*	5s			Test de la fonction "division" de la MIQ 0.
HA3		*	*	"			Test des fonctions "division", "découpage" et "recherche" de la MIQ 0.
HA4		*	*	"			Test des fonctions "recherches" et "comparaison du n° de pli" de la MIQ 2 associée à la MIQ 0.
HA5		*	*	"			Test de l'interruptibilité de la fonction "recherche" de la MIQ 0.
HA6		*	*	"			Test des fonctions "découpage" et recherche de la MIQ 4.
HA7		*	*	"			Test des fonctions "découpage", "recherche" et "comparaison du n° de pli" de la MIQ 4 associée à la MIQ 0.
HA8		*	*	"			Test de l'interruptibilité de la fonction "recherche" de la MIQ 4.
HA9		*	*	"	(2)		Test de la gestion du status de l'opérateur hardware.
TR	Micro soft	*	*	5s			Test de la gestion de la table de recherche par l'intermédiaire des instructions VRLT et VWLT.
OPV		*	*	10s			Test de la gestion du bit OPV du status.
LD		*	*	1mn			Test de l'instruction VLD (1)
LDX		*	*	30s			Test de l'instruction VLDX (1)
DL		*	*	"			Test de l'instruction VDLD (1)
DLX		*	*	"			Test de l'instruction VDLDX (1)
ST		*	*	2mn 15s			Test de l'instruction VST (1)
STX	REC	*	*	"			Test de l'instruction VSTX (1)
DS		*	*	"			Test de l'instruction VDST (1)
DSX		*	*	"			Test de l'instruction VDSTX (1)
SP		*	*	"			Test de l'instruction VRSP (1)
SPX		*	*	"			Test de l'instruction VRSPX (1)
REC	RNS			20mn			Recette fonctionnement (1)
RNS				20mn			Recette longue durée (RNS n) n = nb message maxi (1)
END							Fin de test

(1) la durée en fonction de la taille mémoire disponible, ici 80K.

(2) Pour cette clé le programme demande : FAIREINI RUN

Remarque :

Pendant le déroulement des clés /soft les voyants du haut du pupitre clignotent
 -bit 0 à 3 = N° de bloc 64K
 -bit 4 = 0 test Mode Maître
 1 test Mode Esclave

-bit 5 à 7 = si 0 - LP = 512 1024 2048 4096
 1 → LP = 1024 1024
 2 → LP = 2048 4096
 -bit 8 à 15 = N° trait. en cours

Test VSS 65			
N° Document	Date	Page	
71 F7 31MS	547	N. 8.1	

Bull



SPSS

Message d'Erreur

Type de message: ERREUR (XXX/N) CAS TRAITE = YY LP= ZZZZ
 XXX = N° de la clé en cours
 N = N° de l'erreur
 YY = N° du traitement en cours
 ZZZZ = Taille des pages (en décimal) en NBRE NOTS NER.

Signification des erreurs:

- 00 bit 13 du status absent : OPTION VSS ABSENTE.
- 01 Table de recherche incorrecte.
- 02 le résultat de la division Mi ϕ 0(% détecté par les Mi ϕ 7 et 3 est incorrect.
- 03 les paramètres des Mi ϕ 3-5-7 sont erronés . le message indique aussi la dernière Mi ϕ émise et la valeur de ses paramètres.
- 04 Table TVSS incorrecte.
- 05 La table des LRU (TLRU) est erronée . le N° de cadre erroné est édité en décimal .
- 06 Status incorrect . le mask indique les bits du status contrôlés
- 07 La valeur des registres après l'instruction est incorrecte . Les erreurs relatives au SVC entraînent des erreurs au niveau des registres .
- 08 EN-TATE sous-page incorrect N° de sous page dans le cadre en décimal et N° du cadre en décimal .
- 09 Info incorrecte le Déplacement indiquant le rang du mot incorrect dans le sous page , le N° de la sous page et le N° du cadre sont en décimal .
- 11 Aucune SVC n'est apparue alors que le traitement effectué devait générer une SVC de niveau 2 .
- 12 La SVC de niveau 2 attendue est apparue mais la SVC "mode Maître" a été détectée au point d'entrée des SVC "Mode Esclave" et inversement .
- 13 Une SVC est apparue alors que le traitement effectué ne devait pas en générer .
- 14 L'adresse de retour des SVC générées par VSS et contenu dans la pile K est erronée .
- 15 Le N° de SVC (contenu dans X) généré par VSS est erroné .
- 16 Cette erreur est éditée si le transfert effectué par la lecture sous page est incorrect .
- 17 Cette erreur est éditée si il y a plus de 5 erreurs lors d'un transfert effectué par une lecture sous-page .
- 18 La valeur du registre X sauvegardée dans la pile K lors de la génération d'une SVC par VSS est erronée .
- 19 La Mi ϕ 2 a détruit le reste calculé à partir d'une Mi ϕ 0 précédente .
- 20 Une interruption parasite de niveau XX et de sous niveau YY est apparue sous le niveau de l'Horloge Temps Réel .

(%) Mi ϕ = Instruction Microcode de dialogue entre VSS et PROC.

Bull  SPS 5	Test VSS 65		
N° Document	Date	Page	
71 F7 31MS	547	N. 8.2	