


Si vous n'avez pas d'Horloge sur le Test Point, en E32, c'est probablement normal.

70 circuits imprimés de ce coupleur ont été fabriqués sans cuivre sur la borne E32.

Pour vérifier ou régler le "Deskewing" il n'y a pas d'autre moyen que de mettre la carte sur rallonge et la sonde du scope sur la pin 13 du boîtier 609.

N.B. IL nous est impossible de fournir l'indice à partir duquel on a utilisé ces cartes : elles ont été mises en circulation sans changement d'IE.

Le retour à la normale se fera aussi sans changement d'IE après épuisement du stock.



Coupleur disque a cartouche

N° Document	Date	Page
71 F7 31MS	547	Q. 1.1