

## I. Dérouleur livré en emballage

(cas de remplacement d'une unité ou d'extension dans une armoire déjà livrée)

- ouvrir le carton par le haut.
- retirer les 4 coins en mousse
- enlever la planche de protection supérieure.
- sortir du carton l'ensemble dérouleur plus cadre de transport.
- vérifier la conformité de l'unité (voir paragraphe IV)
- vérifier l'état du matériel (porte plexiglass, panneau opérateur, etc...)
- enlever la vis BTR de blocage (3/16 inch) et la conserver (fig 1)
- avec un tournevis cruciforme, tourner la vis de verrouillage (fig. 3)
- enlever les cales de blocage des charnières (vis BTR 9/64inch)(fig 1 vue A)





Figure 1-

Poids total 60 Kg

## II. Montage mécanique en armoire

### Préparation

#### a. Dans le cas d'une extension

- vérifier que l'on dispose bien de tout le matériel nécessaire décrit dans la nomenclature (fig. 2)
- Démonter les bandeaux de face avant de l'armoire et leurs fixations sur une hauteur de 18 U (vis BTR clé 4mm)(1 U inoccupé au sommet)
- Sur le montant droit de l'armoire (vue de face) monter les supports de charnière ② et les charnières femelles ① comme indiqué sur la fig. 2
- Sur le montant gauche monter la butée de verrouillage ③ comme indiqué sur la fig. 2
- Monter les équerres ⑨ de soutien du Formateur
- Installer le formateur en appui sur ces équerres ⑨ et le Fixer avec les vis ⑤
- Fixer le bandeau de face avant ④

**Bull**



**SPS 5**

WANG CO modèle 10

N° Document


Date

Page

71 F7 31MS

547

I. 1.1



plaque "Alu" de verrouillage  
d'origine WangCo

- |                                                 | Qté |
|-------------------------------------------------|-----|
| ① Charnière femelle W3 - 1.131 - 294 - 01       | 2   |
| ② Support de charnière W3 - 1 - 131 - 293 - 01  | 2   |
| ③ Butée de verrouillage W3 - 1 - 131 - 292 - 01 | 1   |
| ④ Face avant 1U + 12,7 W3 - 1 - 131 - 228 - 01  | 1   |
| ⑤ Vis CHC M5 x 16 V10 - VG - 105 - 1601         | 6   |
| ⑥ Rondelle plate Ø15/5,2 V10 - RG - 90 - 501    | 6   |
| ⑦ Vis CHC M5 x 25 V10 - VG - 105 - 2501         | 6   |
| ⑧ Rondelle éventail M5 V1 - 66 - 0500           | 6   |
| ⑨ Equerre 40 x 40 W3 - 1 - 131 - 160 - 01       | 2   |

Figure 2

- b - Dans le cas d'un remplacement démonter le dérouleur à changer
- Débrancher les câbles de liaison 'dérouleur - formateur'
  - " le cordon secteur du dérouleur
  - Couvrir la porte plexiglass et enlever la vis de verrouillage située au fond d'un trou de la face avant (fig 3)
  - Refermer la porte plexiglass et faire tourner sur ses gonds le dérouleur en prenant soin de le soutenir fermement

Attention

le porte-à-faux ainsi provoqué risque de faire basculer l'armoire

**Bull**



WANG CO modèle 10

**SPS 5**

N° Document

71 F7 31MS

Date

547

Page

I. 1.2

- le dérouleur étant à  $90^\circ$  par rapport à la face avant de l'armoire, le soulever afin de le faire sortir de ses gonds.
- Poser le dérouleur verticalement en équilibre stable par appui sur le transformateur d'alimentation.


### Installation du dérouleur

- s'assurer que les charnières femelles et la butée de verrouillage sont bien positionnées et solidement fixées.
- sur le dérouleur à monter, enlever la plaque en "alu" de verrouillage d'origine WangCo (voir fig. 2 et 4)
- soulever en le faisant tourner sur ses gonds, le dérouleur à  $90^\circ$  par rapport au cadre de transport et le sortir de ses gonds en le faisant glisser longitudinalement
- le poser verticalement sur le sol.

#### Important

Ne jamais soutenir le dérouleur par la porte plexiglass très fragile

- amener le dérouleur verticalement à  $90^\circ$  par rapport à la face avant de l'armoire (fig.4)
- faire glisser les unes dans les autres les 2 charnières tout en continuant à soutenir le dérouleur.
- les charnières étant bien enfoncées, repousser le dérouleur contre l'armoire et le verrouiller en replaçant la vis correspondante (Fig. 3)



- Dans le cas de remplacement, le dérouleur changé devra obligatoirement être renvoyé complètement emballé c'est à dire fixé sur le cadre de transport et entouré de toutes les protections : planches et coins de plastique
- Dans le cas d'extension dans une armoire déjà installée l'emballage complet (cadre de transport, planches, carton, coins plastiques) devra être conservé chez le client.
- Dans le cas normal d'extension, le dérouleur est livré déjà monté dans l'armoire.

**Bull**



**SPS 5**

WANG CO modèle 10

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547

I. 1.3

### III - Préparation

- Vérifier les fixations mécaniques : cartes, moteurs, etc...
- " que les moteurs des bobines et du cabestan tournent librement (fig. 3)
- Vérifier l'enfichage de toutes les prises "MOLEX"
- " que les bouchons terminateurs sont bien en place (voir fig. 5)




Figure 5

- Contrôler à l'arrière du dérouleur sur l'étiquette en haut à droite que la tension affichée correspond à celle du secteur.
- Contrôler à l'ohmètre les points suivants
  - Terre ↔ secteur =  $\infty$
  - " ↔ masse mécanique =  $0 \Omega$
  - OV logique ↔ " =  $\infty$
  - OV logique en TP4 de la carte régulation (voir fig. 6)




Figure 6



### Entretien courant

- Il devra obligatoirement être fait à la mise en service  
 Il sera ensuite à la charge de l'utilisateur qui devra l'effectuer  
 journalièrement ou avant chaque utilisation si celle-ci n'est  
 pas journalière.
- Retirer par traction les capots des têtes de lecture-écriture (fig.3 et 7)
  - Nettoyer à l'aide d'une brosse douce ou d'un coton tige sec  
 le dépoussiéreur de bande (ne pas utiliser d'alcool isopropyl.,  
 ce qui endommagerait le système optique de détection de début  
 et fin de bande) (voir fig. 7)
  - Nettoyer les guides du chemin de bande (coton tige humecté  
 d'alcool isopropylique) jusqu'à disparition complète de  
 toute trace jaunâtre (dépôt d'oxyde magnétique)
  - Nettoyer les têtes de lecture-écriture (coton tige humecté d'alcool)  
 en soulevant l'écran de fermeture du champ magnétique  
 (voir fig. 8)
  - Nettoyer le cabestan (fig. 3) avec un coton tige ou du "Eubegaze"  
 humecté d'eau (jamais d'alcool)
  - Ré-enficher les capots de têtes de lecture-écriture.

#### Remarque

le bon fonctionnement d'un dérouleur est lié à son entretien régulier,  
 toute intervention ou tout test devra être précédé d'un entretien  
 courant afin d'éliminer une cause importante d'erreurs de  
 parité.




Figure 7

Figure 8


## IV - Test en local

### Mise sous tension

- ne pas brancher les câbles de liaison au formateur
- brancher le cordon secteur
- basculer l'interrupteur principal (fig. 6 et 10) sur "ON"
- appuyer sur le bouton "POWER" du panneau opérateur, celui-ci doit s'éclairer.
- vérifier également que les 2 ampoules du système optique de repérage de position des bras (fig.10) sont éclairées.

### Vérification des tensions

- 0 Volt en TP 4 de la carte régulation (fig. 6)
- +5 Volts  $\pm 0,05$  en TP1 carte régulation réglable par R<sub>2</sub> (fig. 6)
- +12 Volts  $\pm 0,12$  en TP 2 " " R<sub>14</sub> { fig. 6 }
- -12 Volts  $\pm 0,12$  en TP 3 " " R<sub>21</sub> { " }
- +19 Volts  $\pm 3,8$  en TP 419 carte Control logic non réglable (fig. 6 et 9)
- -19 Volts  $\pm 3,8$  en TP 422 " " "
- +13 Volts  $\pm 1,6$  en TP 420 " " "
- -13 Volts  $\pm 1,6$  en TP 421 " " "



carte "Control logic" (Transport electronics)




Figure 9

Figure 10

<b>Bull</b>	<b>WANG CO modèle 10</b>		
<b>SPS 5</b>	N° Document	Date	Page
	71 F7 31MS	547	I. 1.6

## Montage d'une bande sur le dérouleur


Le moyeu de la bobine du haut (fig 11 et 12) comporte une partie centrale articulée permettant un blocage rapide de la bobine qui est incisée dessus, par déformation de l'anneau de caoutchouc qui l'entoure (voir fig 11).

Pour monter une bobine, appuyer sur le côté marqué "PRESS" de cette partie centrale (l'anneau caoutchouc est alors parfaitement circulaire) et placer la bobine de telle façon que le côté portant un anneau plastique de couleur soit situé vers l'intérieur du dérouleur.

Puis, en maintenant la bobine enfoncée sur le moyeu, appuyer sur le côté opposé de la partie centrale du moyeu de façon à bloquer la bobine en rotation et en translation par rapport au moyeu.


Vérifier que la bobine ainsi montée tourne sans faux rond, sinon appuyer sur "PRESS" et recommencer l'opération.

palpeur de protection écriture



position permettant le positionnement de la bobine

déformations de l'anneau caoutchouc



position de blocage de la bobine

Figure 11

### Protection écriture

La bande est ou n'est pas en écriture protégée suivant l'absence ou la présence d'un anneau plastique (généralement de couleur) à l'arrière de la bobine.

Pour enlever ou mettre cet anneau, la bande doit être déchargée (c.à.d. entièrement enroulée sur la bobine du haut). L'absence ou la présence de cet anneau sont détectées par un palpeur (voir figure 11).

Anneau retiré : Ecriture protégée, voyant "FILE PROTECT" (fig 13) allumé en place : pas de protection écriture, voyant éteint.

**Bull**



**SPS5**


WANG CO modèle 10

N° Document	Date	Page
71 F7 31MS	547	I. 1.7

### Mise en fonctionnement en local


- Monter une bande ordinaire sur le dérouleur (voir chemin de bande fig. 11 et 12) et l'enrouler quelques tours sur la bobine du bas
- presser la touche LOAD (chargement), les guides portés par les bras montent dans leurs lumières puis s'arrêtent environ à mi-course, la bande part automatiquement en forward jusqu'au "sticker" (marqueur) de début de bande. La bande s'arrête et les voyants LOAD et ON-LINE s'éclairent. (fig. 13)
- presser la touche RESET, la touche ON-LINE s'éteint.
- presser la touche FORWARD, elle s'éclaire et la bande part en défilement continu en s'enroulant sur la bobine du bas; la laisser s'enrouler pendant environ 1 mn
- presser la touche RESET, la touche FORWARD s'éteint et la bande s'arrête.
- presser la touche REVERSE, elle s'éclaire et la bande s'enroule sur la bobine du haut; la laisser s'enrouler 30 sec. environ
- presser la touche RESET, la touche REVERSE s'éteint et la bande s'arrête.
- presser la touche REWIND, la bande se rembobine à grande vitesse sur la bobine du haut. Après détection du "sticker" de début de bande, la bande s'arrête et passe automatiquement en FORWARD pour aller s'immobiliser sur le "sticker". En fin de séquence la touche LOAD est éclairée.
- presser à nouveau la touche REWIND pour décharger la bande
- presser la touche POWER pour mettre le dérouleur hors-tension.

guides portés par les bras



Modèle 1045  
45 inch/sec.


guides portés par les bras



Modèle 1025  
25 inch/sec.

Figure 12

Figure 13



**Bull**



WANG CO modèle 10

N° Document

Date

Page

SPS 5

71 F7 31MS

547

I. 1.8

## V. Raccordement

- Comment reconnaître les différents modèles ou options ?

Dérouleur:


- vitesse de défilement: par la vue de face (fig.12)  
Modèle 1025, 25 ips, 1 guide par bras  
Modèle 1045, 45 ips, 2 guides par bras  
ou par l'étiquette WangCo en haut à droite à l'arrière du châssis.
- mode d'enregistrement: par la carte lecture - écriture (voir Fig. 5 et 6)  
NRZI connecteurs à l'arrière de la carte (densité 800 bpi)  
PE connecteurs en haut et en bas de la carte (" 1600 bpi)
- par l'étiquette TEI

Radical	VU
1 - 149 - 034	X ..... 25 ips
1 - 149 - 030	X ..... 45 ips
" "	01 ..... NRZI 800 bpi
" "	03 ..... PE 1600 bpi


Attention seule l'étiquette TEI blanche correspond à la numérotation SOLAR

Formateur

- mode d'enregistrement: par la face avant (fig.14)



Face avant formateur NRZI



Face avant formateur PE

- Chaque bouton correspond à un dérouleur
  - la position du bouton indique l'adresse que l'on attribue au dérouleur correspondant
  - ne jamais afficher la même adresse sur deux boutons différents
- Indique que le formateur est en service
- Indique que le dérouleur est en service
  - ineffectif

Nota : Les dérouleurs 25 et 45 IPS ne possédant pas l'option "Unit Select" chaque bouton devra avoir le positionnement ci-dessus


<b>Bull</b>  <b>SPS 5</b>	WANG CO modèle 10		
	N° Document	Date	Page
	71 F7 31MS	547	I. 1.9

— mode d'enregistrement : NRZI 800 bpi 1 carte grand format  
PE 1600 bpi 2 cartes grand format


— vitesse de défilement : par le bouchon câblé (fig. 15) monté à l'emplacement suivant :

Formateur NRZI - emplacement F5 de la carte fille "clock generator"  
" PE " D28 " " " " oscillator"  
qui est montée sur la carte "Write Control"

**Attention** vérifier soigneusement l'appairage du bouchon câblé du formateur et de la vitesse de défilement du dérouleur



25 IPS



45 IPS

figure 15

— par l'étiquette TEI radical

	VU	
1. 149 - 032 .....	.01	NRZI 800 bpi
1. 149 - 033 .....	.01	PE 1600 bpi

**Attention** seule l'étiquette TEI blanche correspond à la numérotation SOLAR

### Raccordement définitif

— Positionnement des switches de face avant du Formateur : voir commentaire de la figure. 14

— Principe de la sélection d'unité : par décalage des fils de sélection issus du formateur dans les câbles de chaînage (fig 16)





Figure 16

Raccordement formateur — dérouleur — dérouleur



Raccorder le formateur au premier dérouleur avec le câble 1 comme indiqué ci-dessus  
(le câble 1 est fourni avec le formateur)

câble 1 : extrémité P1 relié à connecteur carte	J1A
P16	J16A
P6	J6A

Si un deuxième dérouleur doit être connecté ; il fait partie d'un module extension et possède les câbles de raccordement entre dérouleur. Ces trois câbles sont à connecter comme ci-dessus.

Pour le câble contrôle lors d'un chainage veiller à ce que l'extrémité MTUO soit en amont (côté formateur)

Positionner sur le dernier dérouleur du chainage (ou sur le dérouleur unique si pas de chainage) les bouchons terminateur

## VI. Maintenance préventive et réglages

— Périodicité : tous les trois mois, ou plus souvent en cas d'utilisation intensive ou si les conditions d'ambiance l'exigent.

— Procédure de maintenance préventive | VU | ID | IE  
se reporter à la notice 1.159.361 | 01 | 26 | 01

— Aide mémoire : voir tableau récapitulatif (page suivante)

N° tests	Aide mémoire d'entretien, contrôle et réglages.	Pts de test	Valeur	Pts de Réglage	
00	<u>Généralités:</u>				
30	<u>Contrôle visuel d'état et d'entretien:</u>				
31	<u>Contrôle d'état général:</u>				
33	- 01. Remplacement des charbons: (3 ans ou 5000 Heures)				
35	- 01. Nettoyage.				
40	<u>Contrôle statique des montages, jeux et réglages:</u>				
41	<u>Montages, fixations, raccordements, contacts:</u>				
43	<u>Jeux et positionnements mécaniques:</u> Vérifier: galets, guides fixes, cabestan, têtes, bobines, moteurs, nettoyeur et détecteur EOT-BOT.				
50	<u>Contrôle dynamique des fonctions et signaux:</u> Connecter le testeur.				
51	<u>Mise sous tension - Contrôle des alimentations:</u> Carte alimentation.	TP. 4 TP. 1 TP. 2 TP. 3 TP. 419 TP. 422 TP. 420 TP. 421	0V +5V +12V -12V +19V -19V +13V -13V	± 0,05V ± 0,12V ± 0,12V ± 3,8V ± 3,8V ± 1,6V ± 1,6V	R 2 R 14 R 21
52	<u>Jeux et signaux à l'arrêt sous tension:</u> - 01. Contrôle du 0V des bras: Bras du haut, boucle n° 1 Carte Control. Bras du bas, " n° 2 " " - 02. Gain des amplificateurs des bras: Bras du haut, boucle n° 3 " " Bras du bas, boucle n° 4 " "	TP. 425 TP. 424	0V 0V	± 0,2V ± 0,2V	Support cellule " "
53	<u>Préparation à l'utilisation:</u> - 01. Essai des pupitres et commandes en autonomie: avec une bande courte.	TP. 418 TP. 410	25IPS 3,5V - 45IPS 6V " " " " " "	R 503 R 462	
54	<u>Jeux et signaux en fonctionnement autonomie:</u> - 01. Position des bras: Bras du haut: FW°, avec une bande courte. Bras du bas : RV " " " " - 02. Courant de repos EOT-BOT: Ne pas être sur un sticker Carte Control	TP. 201	0V	± 50 mA	R 215
	- 03. Courant de repos cabestan: Bande immobile " "	TP. 408	0V	± 100 mA	R 438
55	<u>Essai de fonctionnement avec testeur:</u>				
56	<u>Jeux et signaux en fonctionnement en ligne (outesteur):</u> - 01. Vitesse de défilement: en FW Carte Control Avec bande étalon d'alignement. " RV " " - 02. front d'arrêt: Avec bande normale " " - 03. Commutation du seuil (seulement NRZI): Carte Read Write - 03 bis. Alignement de la bande: NRZI. Carte Read Write. Synchro sur Ch 1. Bande normale " " " - 04. Polarisation des têtes: NRZI. - 05. Gain des amplificateurs: NRZI " " " PE. " " " - 06. Strobe de lecture: NRZI. - 07. Obliquité (skew): NRZI " " " PE " " "	NRZ.TP.03 " " " TP. 406 Synch.TP.204 TP. T Ch1.TP.602 Ch2.TP.702 TP.102±902 TP.102±902 TP.103±903 TP.03 Ch1.TP.2 Synch.TP.3 Ch1.TP.6	PE.TP.103 - 25IPS.T=50µs " " " " 45IPS.T=27µs 25IPS.13,5ms - 45IPS.7,5ms. " " " " " Write/Read=-8° Red=-7° } T2=-T1. } NRZI. 25IPS.±1,6µs-3µs. 1V ± 0,2V 12V ± 0,4V 6,4V ± 0,2V 25IPS.25µs - 45IPS.13,8µs 25IPS.<4µs - 45IPS.<2,2µs 25IPS<5,5µs - 45IPS<3µs.	R 415 R 411 R 423 R 426 " " " " R 27 R 118±31B R 49	

Bull



WANG CO modèle 10

SPS 5

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547

I. 1.12

## - Réglages à l'aide du programme de test

### Remarque

Les réglages décrits ci-dessous ne constituent pas l'ensemble des opérations, contrôles ou réglages à effectuer lors d'une maintenance préventive.

Les séquences de clés outils suivantes permettent seulement d'effectuer quelques contrôles ou réglages qui, bien que n'utilisant pas de bande étalon, nécessiteraient l'utilisation d'une valise de test du dérouleur.

### Contrôle du front d'arrêt

Monter une bande ordinaire sur le dérouleur (voir par. IV)

Charger en mémoire le programme de test

Utiliser les séquences de clés outils suivantes

#### DONNEZ VOS CLES

01 ST0  
02 LDC "FOFO  
03 STC 8  
04 LCW 8  
05 WRN  
06 IER  
07 BRL 4 \*

08  
DÖNNÉZ VOS CLES  
01 RER  
02 BRL 1 \*  
03


} Effectuer mesure et réglage  
en "Forward" (FW)

} Effectuer mesure et réglage  
en "Reverse" (RV)

Oscillo	Points test	Mesures	Toléances	Réglages	Divers
Ch. 1	TP. 406	T		FW. R. 423 RV. R. 426	$T = \frac{340 \text{ ms}}{S}$
Ch. 2					
Synchro.	TP. 204			EXT. NEG.	• S = Vitesse en IPS. 25 IPS. T = 13,5 ms 45 IPS. T = 7,5 ms

Points tests et potentiomètres  
sur carte "Control logic" (voir  
fig 6 et 5)

R 423 = potentiomètre POS RAMP  
R 426 = " NEG RAMP



Contrôle du gain des amplificateurs d'écriture  
(à effectuer particulièrement dans le cas d'erreurs survenant systématiquement sur les mêmes pistes)

Cette mesure doit normalement se faire en contrôlant le niveau d'écriture sur une bande étalon de niveau, cependant, en cas de panne, cette bande n'étant généralement pas à la disposition du premier intervenant, il est possible d'effectuer ce réglage avec une bande ordinaire en alignant le niveau des pistes détectées en erreur sur celui mesuré sur les autres pistes.

Monter une bande ordinaire sur le dérouleur (voir par. IV)

Taper la séquence de clés outils suivante

DONNEZ VOS CLES


01 LDC 'FFFF  
02 STC 64  
03 LCW 64  
04 WRN  
05 BRL 4 \*  
06

Oscillo	Points test	Mesures	Tolérances	Réglages	Divers
Ch. 1	102 à 902	T	± 0,4V	R.118 à 918	NRZI
Ch. 1	104 à 904	T	"	R112 à 912	PE

NRZI. T = 12V environ

PE. T = 6,4V environ

Points test et potentiomètres sur carte lecture-écriture (fig. 6 et 5)



Correspondance entre numéro de bit dans un octet lu et numéro de piste sur le dérouleur

bit n°	0	1	2	3	4	5	6	7
point test n°	1XX	2XX	3XX	4XX	5XX	6XX	7XX	8XX
emplacement physique de la piste	4 <sup>e</sup>	7 <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	9 <sup>e</sup>	1 <sup>re</sup>	8 <sup>e</sup>

NB: l'emplacement physique de la piste est numéroté dans l'ordre à partir du côté extérieur de la tête de lecture/écriture

### Contrôle d'obliquité (Skew)

Monter une bande ordinaire

Taper la séquence de clés outils ci-contre

DONNEZ VOS CLES

01 LDC 'FFFF	} contrôle en Forward
02 LCW 64	
03 STC 64	
04 WRN	} contrôle en Reverse
05 BRL 4 2000	
06 RER	
07 BRL 6 2000	} contrôle en Forward
08 REF	
09 BRL 8 2000	
0A REW	→ rembobinage
0B	

Bull



SPS 5

WANG CO modèle 10

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547


I. 1.14

Les points test sont sur la carte lecture-écriture (fig 6 et 5)

Oscillo	Points test	Mesures	Tolérances	Réglages	Divers
NRZI 800 bpi	Ch. 1 TP. 2	< T		alignement	100 $\mu$ s (s = vitesse en ips)
	Ch. 2				
	Synchro	TP. 3			EXT.

$$25 \text{ IPS. } T = < 4 \mu\text{s} \\ 45 \text{ IPS. } T = < 2,2 \mu\text{s}$$

Se mettre en "loupe" sur le front descendant du signal en crâneaux obtenu pour voir la figure ci-contre.



Oscillo	Points test	Mesures	Tolérances	Réglages	Divers
PE 1600 bpi	Ch. 1 TP. 6	< T		alignement	
	Ch. 2				
	Synchro				INT.

$$25.1 \text{ IPS. } T = < 5,5 \mu\text{s} \\ 45.1 \text{ IPS. } T = < 3 \mu\text{s}$$

Si une des mesures en 'FORWARD' ou en 'REVERSE' est supérieure à la valeur indiquée pour le cas précis (25 ou 45 ips, 800 ou 1600 bpi), le réglage à effectuer nécessite un outillage spécial et devra être fait par un spécialiste.

### — Numérotation WANGCO des cartes de dérouleur

En cas de remplacement de carte, voir les réglages sur notice de maintenance préventive :

Type de Carte	Modèle 1025 (25 ips)		Modèle 1045 (45 ips)	
	NRZI 800 bpi	PE 1600 bpi	NRZI 800 bpi	PE 1600 bpi
Régulation	200495		200495	200495
Control logic (Transport electronics)	200632-023		200632-027	200632-004
Lecture-Ecriture (Data Electronics)	201142-013		201142-009	200692-003

Bull



SPS 5

WANG CO modèle 10

N° Document

Date



Page

71 F7 31MS

547

I. 1.15

• Quelques signaux:



Forme des signaux obtenus sur un dérouleur 800BPI avec une séquence de lecture d'une bande précédemment écrite. (Les 2 séquences ci-dessous)


Ecriture

01 LOC 'AASS  
02 LCW 2  
03 STC 2  
04 WRN  
05 BRL U4U 1000  
06 WTM  
07 RC

Lecture

01 LOC 'AASS  
02 LCW  
03 STC 2  
04 REF  
05 CPR  
06 BRL U4U 1000  
07 RC

Bull



SPSS

WANG CO modèle 10

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547

I. 1.16